

**Акт
проверки безопасности
малых архитектурных форм**

13 февраля 2023г.

СП ГБОУ СОШ с. Зуевка

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446606, Самарская область, Нефтегорский район, с.Зуевка, ул. Школьная, д.3

(адрес объекта проверки)

СП Детский сад

тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, и т.д.)

Вид проверки: визуальная и /или функциональная: _____ визуальная _____

Наличие в ГБОУ локального нормативного акта о проверке: _____ имеется _____

Наличие в ГБОУ журнала о ежедневном осмотре детских площадок:
(да/нет) _____ да _____

Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте:
(да/нет) _____ да _____

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Теневой навес Мини	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	
2	ДИК Морской	Игровая площадка детского сада	2021	Исправен	
3	Домик малый	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	
4	Песочница с грибком (2 шт)	Игровая площадка детского сада	2021	Исправны	
5	Карусель рулем (2 шт)	Игровая площадка детского сада	2021	Исправны	
6	Скамья Самолетик	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	
7	Яхта	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	
8	Качели (2 шт)	Игровая площадка детского сада	2021	Исправны	
9	Лабиринт малый	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	

10	Качающийся мостик	Игровая площадка детского сада	2021	Исправен	
11	Спортивный комплекс «Юный атлет»	Игровая площадка детского сада	2021	Без повреждений	

Были ли применены дисциплинарные взыскания по итогам проведения проверки: нет

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

Вороты - Л.А. Воротынцева, директор _____
Павлов - А.В. Павлов, учитель физической культуры _____
Полянский - М.И. Полянский, воспитатель _____
Глотова - Н.Ю. Глотова, завхоз _____